


DISTRIBUCIÓN DE PLANTA.



1. Caldera.
2. Equipo de eliminación de desechos de agua.
4. Almacén de alambres.
6. Almacén de alambres estirados.
8. Plataforma de bobinas o carretes.
10. Esmeril sin centro.
12. Sección de revestido eléctrico (galvanizado)
14. Máquina automática de corte.
16. Molde caliente.
18. Máquina de espitar o fresado.
20. Prensa de perforado.
22. Máquina de moldeado por inyección.
24. Departamento de control de calidad de la producción.
26. Oficina.
28. Área de empaque.